

## INDICAZIONI DI UTILIZZO PER SCATOLA COMBO, CALIBRO 9X21


Lo scopo principale di questo accessorio, è il controllo visivo delle misure e delle componenti di una cartuccia calibro 9x21.

### Fase 1:

posizionare il corpo principale direttamente su una superficie piana rigida, inserire le cartucce con il proietto rivolto verso il basso.

In questa fase si possono controllare due aspetti fondamentali:

- 1 - L'eventuale utilizzo errato di bossoli in lunghezza diversa.
- 2 – Controllo degli inneschi (mancato inserimento o inserimento rovescio).




### Fase 2:

posizionare il coperchio sotto il corpo principale ed inserire i piedini negli appositi fori.

I proiettili si appoggeranno al coperchio e si solleveranno di qualche millimetro.

In questa fase, traguardando i fondelli, sarà facile individuare eventuali colpi con OAL errato.


Chiaramente, il controllo OAL per traguardo, evidenzierà gli errori più grossolani, dai 0,5mm o più.



**Fase 3:**

Posizionare il coperchio sopra il corpo principale e, rovesciandolo di 180°, riversare tutti i proiettili nello stesso.

In questa fase è possibile controllare se i proiettili sono visibilmente in buono stato e se sono tutti uguali.



**Fase 4:**

Nel caso fosse disponibile il contenitore in plastica GpMax, posizionarlo sul coperchio e, rovesciandolo di 180° si riverseranno tutte le cartucce nello stesso, per un pratico stoccaggio o trasporto.

